

CR ROCA (FTTO)

Nom : UCI

Prénom : Normandie

Date de réponse : 27/11/2025 15:57:52

Date et heure d'intervention : 27/11/2025 15:53

Nom du technicien : MARQUES

Prénom technicien : JOSÉ

Référence POI : CHE500266

Nom du client (nom de la société) : CENTRE DE FORMATION D'APPR

Type d'intervention : CMEFTO

Intervention réalisable ? : OUI

Avez vous réalisé des travaux en domaine privatif client (Petit, moyen, important travaux) : NON

Sur quelle partie de l'intervention intervenez vous ? (choix multiple) : Extérieur, Domaine privé

Quels types de travaux allez-vous réaliser ? (choix multiple) : Soudures

Voici un exemple de compte rendu d'un partenaire où j'ai dû vérifier la conformité des travaux (voir ci-dessous les photos commentées).

Point d'accroche réseau

Dans le sens NRA vers client: premier point technique nécessitant une intervention (NRA ou BDO)

Type point d'accroche : BDO

Localisation point d'accroche : Chambre

Référence du point d'accroche : 4FD/3

Photo du point d'accroche avant intervention :



Intégration d'un nouveau câble dans le point d'accroche ? : OUI

Photo intégration câble dans le point d'accroche :



Nombre de soudures réalisées dans le point d'accroche : 1

Photos des cassettes de soudures réalisées dans le point d'accroche :



Les cassettes sont bien étiquetées avec les bonnes informations. Le rangement des fibres est propre

Photo du point d'accroche après intervention :



De même pour les câbles. La BDO est bien accrochée au masque (côté) de la chambre

Photos supplémentaires du point d'accroche :



Anomalie à déclarer sur le point d'accroche ? : NON

Intervention sur autre(s) BDO EXISTANT(S)

Intervenez vous sur d'autres BDO déjà existant ? : OUI

Nombre de BDO existants : 1

BDO1

Localisation du BDO1 : Chambre

Référence BDO1 : 4FD

Photo BDO1 avant intervention :



Intégration d'un nouveau câble dans le BDO1 ? : NON

Nombre de soudures dans BDO1 : 1

Photos des cassettes de soudures réalisées dans le BDO1 :



Photo BDO1 après intervention :



BDO1_chambre_fermée :



Anomalie à déclarer sur le BDO1 ? : NON

Pose d'un nouvel élément réseau

Avez-vous posé un ou plusieurs nouveaux BDO ? : OUI

Nombre de nouveaux BDO posés : 1

Nouveau BDO1

Localisation nouveau BDO1 : Chambre

Référence nouveau BDO1 : PT6093

Type nouveau BDO1 : PEO TAILLE 1

Photo nouveau bdo1 dans son environnement :



Le contour de la fibre dans la chambre (LOVE) est respecté et la BDO est fixée correctement.

Photo intégration câble dans nouveau BDO1 :





Photo nommage nouveau BDO1 :



Nombre de soudures dans nouveau BDO1 : 12

Photos des cassettes de soudures réalisées dans le nouveau BDO1 :



Ce compte rendu est tout à fait conforme. Nous disposons des photos qui prouvent cette conformité, ce qui engage le paiement des partenaires.

Photo masque A nouveau BDO1 :



Photo masque B nouveau bdo1 :




Photo masque C nouveau bdo1 :



Photo masque D nouveau bdo1 :




Photo mire longueur nouveau bdo1 :



Photo_mire_larg_new_bdo1 :



Photo mire profondeur nouveau bdo1 :



Photo supplémentaires BDO1 :





Baie client

Avez vous posé le tiroir Baie Client : Oui

Type de tiroir posé : Tiroir avant gauche

Photo tiroir :



Photo intégration câble dans tiroir :





Photo de l'éclateur :



Nombre de soudures dans le tiroir : 12

Photo soudures dans le tiroir :





Photo étiquette du câble intégré dans le tiroir :



Photo étiquette du tiroir :



Baie - photos supplémentaires :



NRA

Code du NRO : .

NRA_photo_tête :



NRA_photo_étiquettes tête :



NRA_photo_ferme :



NRA - photos supplémentaires :





Commentaires NRA :

Mesures

Avez-vous réalisé les mesures sur le premier ensemble des deux fibres ? : OUI

Avez vous effectué des mesures sur des fibres supplémentaires ? : NON

Longueur Bobine A : 2000

Longueur Bobine B : 2000

Longueur lien FTTO : 3293

Conformité du lien : Le lien est conforme

Commentaires OK : .

Pouvez-vous fournir le bilan des mesures de réflectométrie ? : OUI

Bilan optique dans le sens NRO vers client (sens OE) en 1310 : 1.98

Bilan optique dans le sens NRO vers client (sens OE) en 1550 : 1.936

Bilan optique dans le sens client vers NRO (sens EO) en 1310 : 2.058

Bilan optique dans le sens client vers NRO (sens EO) en 1550 : 2.086

Importez vos fichiers sor :

Importez vos 2 fichiers pdf en 1310 :

Importez vos 2 fichiers pdf en 1550 :